



- ES** Portaesquís
- GB** Ski carrier
- FR** Porte-ski
- DE** Skiträger
- IT** Portasci
- RO** Suport de schi

Top Ski


Ref.: TBA0023



0




5 min.



Tel.: (+34) 976 457 130


Lista de componentes · Part list · Liste de pieces · Einzelteilliste · Elenco componenti






8x	(D)	16x	(E)	8x	(F)	4x	(G)	8x	(H)
M6x25 DIN 7380 Allen		M6 DIN 9021		M6 DIN 985 Autobloc.					

1


4x

**2**


8x

**3**


4x




4x




5 mm



4




5




6


4x





7



8



Info



ES Recuerde que la normativa vigente prohíbe que la carga sobresalga del vehículo y, por tanto, los esquis no pueden salir por los laterales del mismo.

GB Remember that current legislation prohibits the skis protrudes from the vehicle sides.

FR Ne pas oublier que la réglementation en vigueur interdit que le chargement dépasse du véhicule et par conséquent, que les skis ne peuvent pas dépasser les côtés du véhicule.

DE Denken Sie bitte daran, dass die gültigen Vorschriften verbieten ein Überhängen der Ladung über das Fahrzeug hinaus verbieten, d. h., dass die Skibretter nicht über die Seiten hinausragen dürfen.

IT Si ricorda che la normativa vigente vieta i carichi sporgenti dal veicolo, di conseguenza gli sci non possono fuoriuscire lateralmente.